


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

1 : 500



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství

Odsouhlaseno dne: 10. 5. 2024
Pod č.j.: KRPB- 72206-5 /ČJ-2024 -0603DI-PET
v kontextu č.j.: KRPB /ČJ 20 -0603DI

Dle § 77/2b zák. č. 13/1997 Sb.
§ zák. č. 361/2000 Sb.

Bellal

Poznámka: svíslé DZ stávající v rozsahu stavby budou vyměněny za nové

LEGENDA:

SVÍSLÉ DZ:
STÁVAJÍCÍ ZNAČKA
- SE ZACHOVÁ

STAVBA "III/360 Telnice průtah"

P 2

STÁVAJÍCÍ ZNAČKA
- SE PRESUNE

P 2 - PŘESUN

NOVÁ ZNAČKA

C 4a



VODOROVNÉ DZ NOVÉ:



D

DUSP

D

OBJEDNATEL:	 Obec Moravany Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 Lino Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ 	Čís. ZAKÁZKY L-23-103-000
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ 	ZPRACOVATEL
VYPROCAVÁL	ING. JANA KUTNOVÁ 	 Lino Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
KONTROLÓVAL	ING. TOMÁŠ JAKL 	
KRAJ	OKRES	MÚJÚ
JIHMORAVSKÝ	BRNO-VENKOV	MORAVANY
STAVBA:	III/15275 OK Moravany západ	
ČÁST:	SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA MORAVANY	
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 7	
DATUM	02/2024	
FORMAT	3 A4	
MĚŘITKO	1:500	
ÚČEL	DUSP	
ČÍSLO ZAKÁZKY	L-23-103-000	